

Aviso de seguridad de SUPAIR.

martes, 24 de mayo de 2022

SUPAIR ha publicado una nota de seguridad crítica destinada a todos aquellos que tengan un paracaídas NO DIRIGIBLE (por ej. X-ONE o X-TWO) instalado con una cinta de unión SUPAIR.

La nota va referida a la posible ausencia de una costura de seguridad en bridas de paracaídas solo o en tándem. Debe comprobarse si los loops de color rojos están reforzados con 6 costuras grises. En caso de no existir se tiene que comunicar inmediatamente a Supair o a nosotros.

- Nota de Seguridad de SUPAIR (.PDF 241 KB)

Si no te sientes capaz de realizar esta comprobación, puedes ponerte en contacto con el servicio postventa para realizar la comprobación, ya sea a distancia (fotos o vídeos), o devolviendo tus bridas para que puedan inspeccionarlas.